



## 板卡固件 release note

版本	修订日期	变更摘要
1.1.1945	20240802	初版
1.2.2051	20250122	LibBB 进行了更新; BSP 进行了更新; 优化了 RTK 长基线的性能; 修复了大量数据输出时, 串口可能出现的问题。